

C 8,5 U 9,5

SCHEDA VALUTAZIONE MACCHINA USATA

NOMINATIVO CLIENTE

MACCHINA/MODELLO

CONAZZANI CHRISTIAN	BANZA D'ASOLA NEW HOLLAND DA MT. 6
---------------------	--


ORE DI LAVORO O ETTARI LAVORATI:

CONTROLLO VISIVO:		SI	NO
PERDITE DI OLIO			<input checked="" type="checkbox"/>
PRESENZA PROTEZIONI			
CARDANO		<input checked="" type="checkbox"/>	
CON PROTEZIONE INTEGRA <input type="checkbox"/> PROTEZIONE PARZIALE O MANCANTE <input checked="" type="checkbox"/>			
SPINOTTI D'ATTACCO AI 3 PUNTI			
COFANATURE / CARROZZERIA MANCANTE O CREPATE			
CREPE STRUTTURALI VISIBILI			<input checked="" type="checkbox"/>
PRESENZA DOCUMENTAZIONE (CE, LIBRETTO CIRCOLAZIONE, ALLEGATI TECNICI, MANUALI, ECC...)			
COMPATIBILITA' GOMME MONTATE CON LE PRESENTI SUL LIBRETTO			
ROLL-BAR O TELAIO DI PROTEZIONE OMOLOGATO			
ULTIMO TAGLIANDO ESEGUITO AD ORE:			
GOMMATURA		%	
3° PUNTO <input type="checkbox"/> MECC. <input type="checkbox"/> IDR, GANCIO TRAINO COMPLETO DI SPINA DA Q.li <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 200			
STATO DELLA FANALERIA, SPECCHI, VETRI, CINTURE DI SICUREZZA.....			
PRESENZA VIBRAZIONI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
NOTE:			
DESCRIZIONI RIPRISTINO DA EFFETTUARE:			

FIRMA DEL VENDITORE



FIRMA DEL CLIENTE



RIQUADRO DA COMPILARE A CURA DEL TECNICO AGRI-MOTO

ULTERIORI INTERVENTI ESEGUIBILI	
PREVENTIVO PER RIPRISTINO €	
N° INTERNO ATTRIBUITO:	