

Keuringsrapport



RDW

(2)

NL

gmond
2768

Gegevens voertuig en resultaat keuring

(2) Kenteken OD-13-YR
(1) Identificatie-nummer XLDTXD34400037133
(5) Voertuig-categorie O4
Merk PACTON
Type TXD 344
(4) Tellerstand GT

(7) Resultaat keuring Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeerpunten

(3) Datum afgifte rapport 13 november 2019

(10) Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding 15:38

Transactiecode NR/Z7 RDW Afdruk

Steekproef Ja ² Nee
Einde wachttijd i.v.m. steekproef

Dit rapport is afgegeven door

(9) Naam keuringsinstantie Agron-Kerp B.V.

(3) Adres IN DE CRAMER 31
(3) Postcode en plaats Afd 6411 RS HEERLEN

Keuringsinstantie-nummer CA44C01

(9) Naam keurmeester RJH Middendorp

(9) Pasnummer 114050

(9) Handtekening keurmeester (namens de erkenninghouder)

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam _____

Handtekening aanvrager _____

Datum en tijdstip _____

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91, WVV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (artikel 91 WVV 94).

1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.

2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringsplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.

Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹

(8) Keuringsbewijs is geldig tot **28 november 2020**

(6) Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

In het kader van de APK zijn de volgende gebreken hersteld:

- 1x Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar (5.12.20/5.1.3.b); links 2
- 1x Retroreflector ontbreekt (5.12.51/4.8.2)

(10) In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door _____

Resultaat

Goedkeuring Terecht Terecht na herstel

Onterecht, goedkeuring vervalt

Adviespunten en/of reparatieadviespunt Terecht

Onterecht/onvolledig

Afkeerpunten Terecht

Onterecht

Handtekening RDW functionaris _____