

Keuringsrapport

RDW



474468

Gegevens voertuig en resultaat keuring

Kenteken (A) OJ-10-TP
 Identificatie
 nummer (E) XLDTXC34300655128
 Voertuig-
 categorie (J) O4
 Merk (D.1) PACTON
 Type (D.3) T3-010
 Toerstand 650920
 Resultaat keuring
 Goedgekeurd
 Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten
 Afgekeurd, zie afkeerpunten
 Datum
 afgifte rapport 27 maart 2018

Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding 15:05
 Transactienode ZN/GP RDW Afdruk
 Steekproef
 einde wachttijd
 i.v.m. steekproef Ja Nee
 Dit rapport is afgegeven door
 Naam keuringinstantie TIP Trailer Services Netherlands B.V.
 Naam keurmeester PC Hulskens
 Plaats van de keuring Rotterdam
 Naam keurmeester PC Hulskens
 Pasnummer 113848
 Handtekening keurmeester
 (namens de erkenninghouder)

Geldigheidsduur keuringsbewijs ¹
 Keuringsbewijs is geldig tot (X) 22 april 2019

Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

In het kader van de APK zijn de volgende gebreken hersteld:
 1x Verlichting niet van gelijke sterkte/grootte (5.12.58a/4.12.a)

Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring (art. 90 WVV 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzoekt door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW, tegen betaling van het daarvoor vastgesteld tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

In te vullen door de RDW

Steekproef of herkeuring na afkeuring uitgevoerd door

Naam
 Handtekening aanvrager
 Datum en tijdstip
 Resultaat
 Goedkeuring
 Terecht Terecht na herstel
 Onterecht, goedkeuring vervalt
 Terecht
 Onterecht/onvolledig
 Terecht
 Onterecht
 Adviespunt(en) en/of reparatieadviespunt
 A (keerpunten)
 Handtekening RDW functionaris

Indien u, als voertuigeigenaar, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsbewijs, schriftelijk en tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief bij de RDW een verzoek tot herkeuring indienen mits in Nederland afgegeven. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn vallen buiten de beoordeling van artikel 91, WVV 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (artikel 91, WVV 94).

- 1 Uitsluitend invullen indien het voertuig is goedgekeurd.
- 2 Indien een steekproef wordt toegekend, moet het voertuig in ieder geval tot het einde van de wachttijd en de duur van de steekproef in de keuringplaats ter beschikking blijven. Aan de steekproef moet alle medewerking worden verleend.