
SUPER KIATURN 15/21 CNC HIGH SPEED LATHE

PARTS LIST

VERSION No.:VOL 1.0



KIA HEAVY INDUSTRIES

목 차



1. 파트리스트 보는 방법	2
2. 보수부품의 주문 방법	4
3. PARTS ORDER(부품 주문서)	5
4. PARTS LIST	7

4. PARTS LIST

CONTENTS				
목 차				
No. 번호	GROUP No. 그룹번호	GROUP NAME 그룹 명칭	PAGE 페이지	REMARK 비 고
1.	01	BED 베드	8	
2.	05	NAME PLATE 명판	16	
3.	10	HEAD STOCK 주축대	20	
4.	11	CHUCK & CYLINDER 척 & 실린더	38	
5.	12	TAIL STOCK 심압대	42	
6.	20	X-AXIS & SADDLE X축 & 새들	52	
7.	25	Z-AXIS Z 축	60	
8.	40	TOOL POST 공구대	64	
9.	45	POWER SOURCE 유압원	80	
10.	46	LUBRICATION 윤활	92	
11.	47	COOLANT 쿨런트	96	
12.	70	SPLASH GUARD 스플래쉬 가아드	102	
13.	80	Q-SETTER 큐-세터	122	