

ÅRLIG BESIKTNING AV HAMMAR KRANAR OCH HYDRAULIK.

Flik-löpnr: 12-500



E-post: service@hammar.eu
Telefon: +46 33 290039

Upprättat av:		Dat:	200313	Ver:	03
Rev. Av:		Rev. Dat:		Sida:	1
KUND:	Ole Tandberg Transport				
REG NR:	FL 1002	ORDERNR:	51902154-40		
DATUM:	200313	MODELL:	150HS		
VIN:	YT9515120E1002540				
KONTROLLANT:	AA				

VILKEN DEL ELLER FUNKTION	TYP AV KONTROLL	TOLERANS	CHASSI	KRAN		ANM
				FRAM	BAK	
7 Lastaxel	Låsning, skador övrigt			✓	✓	
Lyftkätting	(Slitage), skador			X	X	Lite OK
4 Lyftkrokar	(Slitage), låsning, skador, glapp			X	X	Lite OK
5 Överarm	Slitage, skador, svets, glapp			✓	✓	
6 Cylinder överarm OC	Läckage, skador, glapp, repor			✓	✓	
Cylinder underarm OC	Läckage, skador, glapp, repor			✓	✓	
8 Underarm	Slitage, skador, svets, glapp			✓	✓	
9 Kranstativ	Slitage, skador, svets, glapp			✓	✓	
10 Stödben	(Slitage), skador, svets, glapp			X	X	mässing
11 Cylinder Stödben OC	Läckage, skador, glapp, repor			✓	✓	
12 Hydraul pkt	Läckage, skador, funktion			✓	✓	
13 Hydraulslangar kran	Läckage, skador			X	X	Lite OK
14 Glidskor	(Slitage), skador, svets, glapp	Lagad 200316		X	X	
15 C-lås	Slitage, skador, svets, glapp			✓	✓	
16 Slidecylinder	Läckage, skador, glapp, repor			✓	X	lager
17 Centralbox Alu låda	Läckage, skador, funktion			✓	✓	
18 Extraben	Läckage, skador, glapp, repor			✓	✓	
19 Hydraulrör/slangar	Skador, läckage			✓	✓	
20 Centralsmörjning	Läckage, skador, funktion			✓	✓	
2 x 20 balk	Slitage, låsning, skador, glapp			✓	✓	
Radio & kabelstyrning	Skador, funktion			✓	✓	
23 Power pack	Läckage, skador, funktion	N/A				
24 ok		N/A				
25 A,C,D,E,F,T		N/A				
Säkerhet	Funktionskontroll säkerhet			✓	✓	
27 Provlyft	Inbøjning, säkerhet, funktion	36,25	OK			

BRA ATT VETA:

	HAMMARLIFT GODKÄND	HAMMARLIFT EJ GODKÄND
	<p>SWEDEN SE-517 95 OLSFORS Tel. +46 33 29 00 39 service@hammar.eu</p>	