

SCHEDA VALUTAZIONE MACCHINA USATA

NOMINATIVO CLIENTE

MACCHINA/MODELLO

MONGARDI MASSIMO
CASTELGAZZO BO

SBMINATRICE GALLIANANI
14 FILE SCARPETTI MI
2 SO CAURO

ORE DI LAVORO O ETTARI LAVORATI:

CONTROLLO VISIVO:	SI	NO
PERDITE DI OLIO		
PRESENZA PROTEZIONI		
CARDANO		
CON PROTEZIONE INTEGRA <input type="checkbox"/> PROTEZIONE PARZIALE O MANCANTE <input checked="" type="checkbox"/>		
SPINOTTI D'ATTACCO AI 3 PUNTI		
COFANATURE / CARROZZERIA MANCANTE O CREPATE		
CREPE STRUTTURALI VISIBILI		
PRESenza DOCUMENTAZIONE (CE, LIBRETTO CIRCOLAZIONE, ALLEGATI TECNICI, MANUALI, ECC...)		
COMPATIBILITA' GOMME MONTATE CON LE PRESENTI SUL LIBRETTO		
ROLL-BAR O TELAIO DI PROTEZIONE OMologato		
ULTIMO TAGLIANDO ESEGUITO AD ORE:		
GOMMATURA %		
3° PUNTO <input type="checkbox"/> MECC. <input type="checkbox"/> IDR, GANCI TRAINO COMPLETO DI SPINA DA Q.li <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/> 200		
STATO DELLA FANALERIA, SPECCHI, VETRI, CINTURE DI SICUREZZA.....		
PRESenza VIBRAZIONI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

NOTE:

MACCHINA CON ERPIA COPRISEME SCAMPILE
IDRAULICO KIT LUCI

DESCRIZIONI RIPRISTINO DA EFFETTUARE:

lavorazione

FIRMA DEL VENDITORE



FIRMA DEL CLIENTE

A CURA DEL TECNICO AGRI-MOTO

ULTERIORI INTERVENTI ESEGUIBILI

PREVENTIVO PER RIPRISTINO €

N° INTERNO ATTRIBUITO:

500 + IVA

500,00 + IVA